

제목 : 오두산통일전망대 2019년 국가안전대진단 점검 결과 공개

## 2019년 국가안전대진단 점검결과 공개

<통일교육원 사회통일교육과>

대상 분류	대상명 칭	위치	점검 일	지적 건수	지적사항	조치사항	비고 (일자)
시설물	오두산 통일전 망대	경기도 파주시 탄현면 필승로 369	11.18	5	o 산불화재 행동매뉴얼 보완 o 옥상바닥 노후화 진행, 방수공사 필요 o 물탱크실 등 주요시설에 점검표 비치 o 지하1층 스크린클러 헤드 60cm 이상 이격 o 소방계획서 최신 표준안으로 변경	o 보완 조치 완료 o 방수공사 완료 o 보완 조치 완료 o 보완 조치 완료 o 보완 조치 완료	o (4.8) o (8.30) o (4.8) o (4.30) o (4.8)

\* 5건의 지적사항에 대해 전체 조치 완료

더욱더 안전한 관람시설이 되도록 최선을 다하겠습니다